



WEBINAR ON

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) / TOOLS & PLANTS IN POWER SECTOR



DATE : Sep. 24th 2021



سیفٹی کی اہمیت و ضرورت

سیفٹی کی عمومی تعریفیں (Definitions)

حادثات کی وجوہات

لائف سیونگ رولز

TRIC Card


ذاتی حفاظت کے سامان کا استعمال، مقصد اور ٹیسٹنگ

T&P کا استعمال اور مقصد

ہمارا مقصد



صفر حادثات





- زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سیفٹی کرنے کا کیا مقصد؟
- موت جس دن لکھی ہے اسی دن آنی ہے تو پھر سیفٹی کرنے کا کیا فائدہ؟
- کیا اسلام میں سیفٹی کلمہ کوئی تصور ہے؟
- کیا کوئی کام انجام دینا اور سیفٹی کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟
- کیا سیفٹی کے ساتھ کام کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے؟
- کسی کام میں جان جانے کا خطرہ ہو اور پھر بھی کوئی شخص اس میں جان بوجھ کر احتیاط نہ کرے تو اس کی موت کیا کہلائے گی؟
- ؟
- کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موجودگی آپ کے گھروالوں کے لئے کتنا بڑا اثاثہ ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: 32)

جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی

WHOSOEVER SAVES A LIFE, SAVES THE ENTIRE HUMAN RACE

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بیشک اللہ تم پر مہربان ہے (النساء: 29)

AND DO NOT KILL YOURSELVES. SURELY, ALLAH IS MOST MERCIFUL TO YOU.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ (المائدہ: 105)

O BELIEVERS! TAKE CARE OF YOUR OWN SELVES.

سیفٹی

حادثاتی نقصان سے بچائو (کنٹرول) کو سیفٹی کہتے ہیں۔

واقعہ (INCIDENT)

کام سے تعلق رکھنے والا وہ واقعہ جس کی وجہ سے کوئی بیمار یا کسی کو چوٹ یا کسی کی موت واقع ہو گئی ہو یا ہو سکتی ہو۔

حادثہ (ACCIDENT)

ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کوئی بیمار ہوا ہو یا چوٹ لگی ہو یا واقعہ ہو گئے ہو،



سگنیفیکنٹ نئیرمس (SIGNIFICANT NEAR- MISS)

ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو نہیں لیکن تھوڑے سے مختلف حالات میں کسی کی موت واقع ہو سکتی تھی یا کوئی میجر (MAJOR) حادثہ کوسکتا تھا۔

**Report
All
Near
Misses**



نئیرمس (NEAR-MISS)

ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو نہیں لیکن تھوڑے سے مختلف حالات میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا یا چوٹ لگ سکتی تھی۔


واقعہ Incident

نقصان نہیں ہوا

ممکنہ حادثہ (Near Miss)

نقصان ہوا

حادثہ (Accident)



Unsafe
condition

غير محفوظ
حالات

Unsafe act

غير محفوظ عمل

Near miss

نئير ميس

Accident

حادثة


حادثات کیوں ہوتے ہیں؟

غیر محفوظ حالات

غیر محفوظ عمل

غیر محفوظ عمل یعنی کام کا ایسا طریقہ اپنانا جس میں خطرات موجود ہوں

غیر محفوظ حالات یعنی کام کی جگہ پر خطرات کا موجود ہونا





96 فیصد حادثات غیر محفوظ عمل کی وجہ سے
رو نما ہوتے ہیں




* یہ تصاویر ماحولیاتی کنٹرول کے تحت لی جاتی ہیں۔ براہ کرم اس کی کوشش نہ کریں۔


SAFETY PYRAMID






ایک حادثہ - بہت سے اسباب







LIFE SAVING RULES

زندگی محفوظ رکھنے کے قواعد

اونچائی پر کام



- ◀ صرف متعین کردہ ورکرز کو ہی اونچائی پر کام کرنے کی اجازت ہے
- ◀ زمین سے ۱.8 میٹر اوپر اور غیر محفوظ جگہوں پر گرنے سے بچاؤ کے آلات استعمال کریں
- ◀ گرنے سے بچاؤ کے آلات کا استعمال سے پہلے معائنہ کر لیں
- ◀ پول پر موجود یا کوریج ہو انکسٹ پر پہنچنے والے کو محفوظ طریقے سے پسٹالیں تاکہ وہ آپ کے وزن کو بردہار کر سکے
- ◀ اسٹیکر از مین سے ٹکراؤ سے بچنے کے لئے خال اریسٹر استعمال کریں اور گرنے کی صورت میں بوجھ کو کم تک محدود کریں
- ◀ پول پر کام کرنے سے پہلے پول کے معیار کو چیک کر لیں
- ◀ پول کے اوپر سے ریسک یا کو SOP کے مطابق چینی ہالیں

گرمی ہوئی اشیاء سے بچاؤ



- ◀ محفوظ طریقے سے کام انجام دینے کے لئے متعلقہ SOPs پر عمل کریں
- ◀ کام سے متعلق PPE اور SPE استعمال کریں
- ◀ اونچائی سے اوڑھ (ٹوٹر) کو زمین پر گرنے سے روکنے کے لئے ڈراپ ٹول کٹ استعمال کریں
- ◀ علاقے کو اجنبی انکون اور نیپ لگا کر عام داخلے کے لئے ممنوع کر دیں
- ◀ غیر مجاز ورکرز کو نہ آنے دیں

PTW اور آئیسولیشن



- ◀ کارآمد ورکر پر مٹ کے ساتھ کام کریں
- ◀ ورکر پر مٹ ملے کرتا ہے کہ محفوظ رہنے کے لئے کیا کرنا ہے
- ◀ ورکر پر مٹ کو بھیجیں اور اس پر عمل کریں
- ◀ تصدیق کر لیں ورکر پر مٹ کا کام ہے
- ◀ پر مٹ ہونے کے باوجود سپروائزر سے تصدیق کریں کہ آیا کام کا آغاز کرنا محفوظ ہے
- ◀ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کو نیا ورکر پر مٹ دیکار ہوگا

لائسنس آف فائر



- ◀ اپنے آپ اور دوسروں کو لائسنس آف فائر سے دور رکھیں
- ◀ کاموں کی انجام دہی میں مگرانی کو بڑھا دیا جائے
- ◀ کام کی انجام دہی میں انتہائی احتیاط کی جائے
- ◀ خود کو اس طرح پوزیشن کریں کہ حرکت کرتی اشیاء اور چلتی ہوئی گاڑیوں سے محفوظ رہیں
- ◀ اشیاء کو ہلاتے ہوئے انتہائی احتیاط کو مد نظر رکھیں
- ◀ رکاوٹوں اور اخراج کے زون کی تعمیل کریں

کام شروع کرنے سے پہلے آئیسولیشن کی تصدیق کر لیں

- ◀ خطرات جیسے بجلی کی فراہمی کو کام کی ابتدا سے پہلے دیکھ لیں
- ◀ سسٹم پر کام کی ابتدا سے پہلے اسے پاور سے الگ کر دیں
- ◀ محفوظ آئیسولیشن کو سپروائزر اور ورکر دونوں خود چیک کر لیں
- ◀ مناسب آئیسولیشن اور نشان دہی کے لئے LOTO استعمال کریں
- ◀ ہمیشہ کام کے لحاظ سے مخصوص PPE/SPE استعمال کریں

آئیسولیشن اور PPE



- ◀ لائن آئیسولیشن کو یقینی بنائیں
- ◀ انسولیٹڈ ٹولز استعمال کریں
- ◀ آئن لائن کام کے دوران طریقہ کار کے مطابق فیس شیڈ اور اسٹیشن فلیش ہڈ پہنیں
- ◀ اپنی فلیش شرت پہنیں

موبائل فون کے استعمال سے گریز



- ◀ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہ کریں
- ◀ ڈرائیونگ سے توجہ ہٹانے والی تمام باتوں سے بچیں

سیٹ بیلٹس کا استعمال



- ◀ ہر دور کو سیٹ بیلٹ فرام کر لیں
- ◀ ہمیشہ سیٹ بیلٹس بائیں
- ◀ دفاعی ڈرائیونگ اختیار کریں
- ◀ حذر رفتار سے تجاوز نہ کریں اور روڈ کی حالت دیکھتے ہوئے رفتار کا تعین کریں



TRIC – TOOL BOX TALK RISK IDENTIFICATION CARD

Toolbox Talk Risk Identification Card (TRIC) HSE ڈسٹری بیوشن



سائٹ پر ٹول بکس ٹاک میں خطرات کا جانچنا اور بچاؤ

5 ٹیم سے گفتگو - آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ - کام کے دوران ایمرجنسی میں آپ کیا کریں گے؟ - تمام لوگوں کو کام، خطرات اور کنٹرول کی آگہی دیں - ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں سے آگہی دیں	2 ٹیم کی تفصیلات ٹیم ممبران کے نام <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>9.</td></tr> <tr><td>2.</td><td>10.</td></tr> <tr><td>3.</td><td>11.</td></tr> <tr><td>4.</td><td>12.</td></tr> <tr><td>5.</td><td>13.</td></tr> <tr><td>6.</td><td>14.</td></tr> <tr><td>7.</td><td>15.</td></tr> <tr><td>8.</td><td>16.</td></tr> </table>	1.	9.	2.	10.	3.	11.	4.	12.	5.	13.	6.	14.	7.	15.	8.	16.	1 کام کا جائزہ کام کی جگہ: _____ تاریخ: _____ جو کام بھی انجام دیا جائے گا اس کی تفصیل: _____ ڈیپارٹمنٹ / کلسٹر: _____ سیکشن: _____ PQC کا نام: _____																												
1.	9.																																													
2.	10.																																													
3.	11.																																													
4.	12.																																													
5.	13.																																													
6.	14.																																													
7.	15.																																													
8.	16.																																													
اگر کام کی جگہ پر دیگر خطرات ظاہر ہوتے ہیں جن کا کنٹرول ممکن نہ ہو تو کام روک کر اپنے لائن مینیجر سے رابطہ کریں		4 کام شروع کرنے سے پہلے کی تیاری کیا سپروائزر نے PPE'S/SPES اور ٹولز کی دستیابی اور قابل استعمال حالت کو یقینی بنایا ہے؟																																												
6 میں تصدیق کرتا ہوں کہ تمام اقدامات انجام دیئے ہیں اور کام کی جگہ محفوظ ہے نام: _____ سپروائزر کے دستخط مع ایسپلائی نمبر	<table border="1"> <tr> <th>ہاں</th> <th>نہیں</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	ہاں	نہیں																					کیا تمام شناخت کردہ آئیسولیشن پوائنٹس، PMTs/S/S/RMUs اور دیگر متصل فیڈرز کو بند کر دیا؟ کیا تمام آپریشن AOC کی کوآرڈینیشن کے ساتھ کیا ہے؟ کیا لائیو لائن میسٹر سے سپلائی کی غیر موجودگی کی تصدیق کر لی؟ کیا شارٹ اینڈ گراؤنڈ لگا دیا؟ کیا تمام LT سرکٹ اور اسٹریٹ لائٹس بند کر دیں؟ کیا تمام بند LT سرکٹ پر گراؤنڈ اینڈ شارٹ کیا؟ کیا PTW کا متعلقہ سپروائزر سے تبادلہ کیا؟ کیا لائن مین نے لائیو لائن میسٹر سے سپلائی کی غیر موجودگی اور گراؤنڈ اینڈ شارٹ کی تصدیق کر لی ہے؟ اگر Bamboo Ladder کا استعمال ضروری ہے تو کیا اس کی قابل استعمال حالت کو یقینی بنالیا ہے؟ <table border="1"> <tr> <th>ہاں</th> <th>نہیں</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table> - سیفٹی ہیلمٹ مع چرسٹرب - ریڈ گلووز (LT/HT) - لیڈر گلووز - تھل ہارنٹس بیلٹ - سیفٹی شووز - فیس شیلڈ - ایٹن فلیش پڈ - ٹولز (Tools) - ورک گلووز - فلور سیٹ جیکٹ	ہاں	نہیں																				
ہاں	نہیں																																													
ہاں	نہیں																																													

3 خطرات اور کنٹرول

(بکس پر ✓ کا نشان لگائیں)

کام کے دوران اونچائی سے ٹوٹا/اشیاء کا گرنا

کسی شے یا فرد کو لگنا

☐ سیفٹی ہیلمٹ، چون اسٹرپ کے ساتھ

☐ علاقے کو انتہائی نکون اور ٹیپ لگا کر عام داخلے کے لئے ممنوع کرنا



گرتا

کام کے دوران اونچائی سے گرنا

☐ لین یا رڈ کے ساتھ مکمل ہارنٹس ہیلمٹ



حرکت کرتی اشیاء یا آلات

کسی شے یا گاڑی کا لگنا/مارنا

☐ محفوظ پارکنگ

☐ علاقے کو انتہائی نکون اور ٹیپ لگا کر عام داخلے کے لئے ممنوع کرنا



دیگر خطرات

☐



دیگر خطرات

☐



بجلی کے ذرائع کی موجودگی

1. کرنٹ کی موجودگی

2. بجلی کا شعلہ

☐ لائن آئیسیولیشن اور رڈ کے دستانے

☐ فیس شیلڈ/ایفنی فلش ہڈ



رابطہ

غیر منوثر رابطہ (گفتگو)

ساتھ سپروائزر، انچارج، AOC اور OCR کے مابین رابطہ (گفتگو) کو دہرانا

آئیسیولیشن پوائنٹ کی دوبارہ تصدیق

☐

☐



زخمی (پکلی) انگلیاں اور ہاتھ

زخمی (پکلی) انگلیاں

گلوڑ کا استعمال

وزن کی مناسب ہینڈلنگ

مینیوئل ہینڈلنگ

☐

☐

☐



پھسلنا/ٹھوکر لگنا

پھسلنا/ٹھوکر لگنا

☐ سیفٹی شووز



دیگر خطرات

☐



The image features a central yellow horizontal band with black text. This band is flanked by two large white rectangular areas. The entire composition is enclosed within a border of yellow and black diagonal hazard stripes.

7 STEPS OF ELECTRICAL SAFETY THAT SAVE LIVES

بجلی اور دیگر خطرات کا کم سے کم خطرہ ہو

4 LOTO پر عمل کریں



آئینویشن پوائنٹس غیر ارادی یا کسی غلطی سے آن ہونے سے بچانے کے لیے لاگ آؤٹ، ٹیگ آؤٹ کا استعمال کریں

5 سپلائی کی عدم موجودگی کی تصدیق کریں (کام سے پہلے ٹیسٹ کریں)



کام شروع کرنے سے پہلے سپلائی کی غیر موجودگی کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہے
لائیو لائن ٹیسٹر سے سپلائی کی غیر موجودگی کو چیک کرنے کے لیے مندرجہ ذیل 3 نکات پر عمل کریں:
1. استعمال سے پہلے لائیو لائن ٹیسٹر کو چیک کریں
2. بجلی کے ممکنہ ذرائع پر ٹیسٹر سے بجلی کی عدم دستیابی کو چیک کریں
3. استعمال کے بعد لائیو لائن ٹیسٹر کو دوبارہ چیک کریں

6 شارٹ اینڈ گراؤنڈ کریں



کام کی جگہ کو بجلی کے خطرات سے مزید محفوظ بنانے کے لیے گراؤنڈ اینڈ شارٹ کریں
شارٹ اینڈ گراؤنڈ لگاتے وقت پہلے گراؤنڈنگ لیڈ لگائیں اور پھر شارٹ کریں۔
کالتے وقت پہلے شارٹ اور بعد میں گراؤنڈنگ نکالیں

7 موشر PTW اور TRIC کو یقینی بنائیں



سائٹ سپروائزر/ٹیم اچارج اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ PTW اور TRIC کی تمام ضروریات کام شروع کرنے سے پہلے مکمل ہوں اور کام کی جگہ بجلی و دیگر خطرات سے محفوظ ہو۔ اس کے بعد اپنی ٹیم کو مناسب PPE/SPEs کے استعمال کے ساتھ کام شروع کرنے کی اجازت دے گا۔

1 کام کی تیاری کریں



(خطرات کا اندازہ لگائیں اور ان کے کنٹرولز کی نشاندہی کریں)

سائٹ پر TBT کا عمل اخیام دیں، جس میں سائٹ پر موجود خطرات کی نشاندہی کریں اور کام شروع ہونے سے پہلے مناسب کنٹرولز لگائیں

کام شروع ہونے سے پہلے، سپروائزر/ٹیم اچارج اس بات کو یقینی بنائے گا کہ:


1. PTW موجود ہو اور اس کے مطابق آئینویشن/شٹ ڈاؤن کیا جائے
2. ٹیم ممبران کے ساتھ کام کی تفصیلات، سائٹ پر موجود خطرات اور ان کے کنٹرول پر تبادلہ خیال کیا جائے
3. کام میں استعمال ہونے والے PPE/SPEs قابل استعمال حالت میں ہوں

2 متعلقہ PPE/SPEs استعمال کریں




مذکورہ کام کی اخیام دیں کے لیے مناسب ARC ریٹنگ کے ساتھ متعلقہ PPE/SPEs کا تعین اور استعمال کریں۔ ان کا استعمال کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں زخمی ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ PPE/SPEs کو قبل از استعمال چیک کریں اور معائنہ بھی کر لیں

3 تمام ذرائع سے بجلی کی فراہمی منقطع کر دیں



صرف مجاز/اہل افراد ہی PTW کے مطابق آئینویشن/سوچنگ آپریشنز اخیام دیں گے اس کام کے دوران ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

1. آپریشن محفوظ فاصلے سے اخیام دیا جائے
2. مناسب PPE/SPEs استعمال کئے جائیں
3. آپریشن کے کام مکمل تو جہ سے اخیام دیئے جائیں



PPE, SPE / T&P



حفاظتی سامان (PPE / SPE)

Personal Protective Equipment (PPE)

Selection for Electrical Workers





سیفٹی ہیلمٹ

حفاظتی ایریا : سر

خطرات اور اس سے حفاظت



کام کرنے والے کو سیفٹی ہیلمٹ پہننا ضروری ہے جب سر پر کچھ لگنے یا الیکٹریکل شاک کا خطرہ موجود ہو

احتیاط

اس کو خار دار یا نوکیلی چیز کے ساتھ نہ رکھیں اور پہننے کے بعد چن اسٹروپ ضرور ٹائٹ کریں

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

ہر استعمال سے پہلے

EN -397 اسٹینڈرڈ





سیفٹی ہیلمٹ کی زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال ہوتی ہے

ہیلمٹ پر سال اور مہینے کی مارکنگ موجود ہوتی ہے



یونیفارم :

حفاظتی ایریا : پورا جسم

خطرات اور اس سے حفاظت

فیلڈ سٹاف کو یونیفارم پہننا ضروری ہے کیوں کہ یہ کٹن سے بنا ہوتا ہے جو کہ جلنے کی صورت میں آپ کی کھال سے نہیں چپکے گا اور آرام سے الگ ہو جائے گا بغیر کسی اضافی نقصان کے

احتیاط

استعمال سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ۔
ورکر کو سال میں دو یونیفارم دیئے جاتے ہیں

اسٹینڈرڈ

ISO 7211 – Fabric

ISO 3801 – Fiber composition

ISO 1833 – Color Fastness Test





سیفٹی شوز :

حفاظتی ایریا : پیر

خطرات اور اس سے حفاظت



سیفٹی شوز پہننا ضروری ہے تاکہ پیر کوئی وزنی چیز لگنے کے نقصان سے بچ سکے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

EN 345 / ISO20345 اسٹینڈرڈ

استعمال سے پہلے معائنہ کر لیں کہ شوز کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں

SPE- Special Protective Equipment/ T&P



ریڑ گلوں :

حفاظتی ایریا : ہاتھ

خطرات اور اس سے حفاظت

الیکٹریکل انسولیٹڈ ریڑ گلوں پاور لائن پر کام کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ریٹرن کرنے یا غلطی سے پاور آن ہونے کی صورت میں کرنٹ لگنے سے محفوظ رکھیں

احتیاط

اس کو خاردار یا نوکیلی چیز کے ساتھ نہ رکھیں گھر میں دھوپ اور پانی سے محفوظ رکھیں۔ استعمال کرنے کے بعد خشک کریں اور پہننے سے پہلے چیک کریں کہ پنکچر نہ ہو



ASTM D 120

اسٹینڈرڈ



ربڑ دستانوں کی اقسام

650 Volts	کلاس 0
17000 Volts	کلاس 2

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

استعمال سے پہلے ربڑ گلوں میں ہوا بھر کر اسے ٹائٹ کر لیں اور چیک کریں کہ کہیں پنکچر تو نہیں۔

ربڑ کے دستانوں میں پانی بھر کر مقررہ وقت کے لئے معین کردہ کرنٹ پاس کیا جاتا ہے اور دستانوں میں لیکجیج چیک کی جاتی ہے

ہر استعمال سے پہلے
استعمال سے پہلے
ہر چھ ماہ بعد



ربڑ کے دستانوں کا پروٹیکٹر (چمڑے کے دستانے) :



حفاظتی ایریا : ہاتھ میں موجود ربڑ کے دستانے

خطرات اور اس سے حفاظت

کام کرنے والے کو چمڑے کا دستانہ پہننا ضروری ہے تاکہ ربڑ کا دستانہ پنکچر ہونے سے محفوظ رہے

احتیاط

اس کو نوکیلی خاردار چیزوں سے اور کیمیکل وغیرہ سے دور رکھیں

STANDARD EN 388, EN 420 اسٹینڈرڈ

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ چمڑے کے دستانے کہیں سے پھٹے ہوئے تو نہیں



ورکنگ گلووز:

حفاظتی ایریا : کلائیوں تک ہاتھ

خطرات اور اس سے حفاظت

کارکن کے زیر استعمال ورکنگ گلووز نان الیکٹریکل کاموں میں استعمال ہوتے ہیں یہ گلووز ہاتھوں کو کٹ، رگڑ اور خراش کے نقصان سے بچاتے ہیں۔

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

EN - 388

اسٹینڈرڈ

ہر استعمال سے پہلے

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ دستانے کہیں سے پھٹے ہوئے تو نہیں



فیس شیلڈ :

حفاظتی ایریا : چہرہ

خطرات اور اس سے حفاظت

فیس شیلڈ پہننا ضروری ہے تاکہ الیکٹریک فلیش کی صورت میں چنگاری اور اڑتے ہوئے ذرات کے نقصان سے بچا جاسکے

احتیاط

شیلڈ کو گندگی، کیمیکل اور نشانات لگنے سے بچائیں۔
دھندلا ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں



اسٹینڈرڈ
EN 166



برساتی (رین کوٹ) :

حفاظتی ایریا : پورا جسم

خطرات اور اس سے حفاظت

بارش میں کام کے دوران برساتی پہنی چاہیے تاکہ بارش سے محفوظ رہا جاسکے

احتیاط

ASTM D7017

اسٹینڈرڈ

اس کو نوکیلی چیز کے ساتھ نہ رکھیں اور صرف بارش میں استعمال کریں۔
پھٹا ہوا ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں



گم بوٹ :

حفاظتی ایریا پیر

خطرات اور اس سے حفاظت

بارش کے دوران کام کرتے وقت گم بوٹ پہننے چاہیے تاکہ پیر کو بارش اور کیچڑ سے محفوظ رکھا جا سکے

احتیاط

اس کو نوکیلی چیز سے بچائیں اور صرف بارش میں استعمال کریں۔
پہننے سے پہلے اس کا سول چیک کر لیں۔



اسٹینڈرڈ EN 345 / ISO20345



فال پروٹیکشن سسٹم

فل باڈی ہارنيس

حفاظتی ایریا : گرنے سے بچاؤ

خطرات اور اس سے حفاظت

فل باڈی ہارنيس اونچائی سے گرنے سے بچاتا ہے اس کو پہننا ضروری ہے جب چھ فٹ یا اس سے زیادہ اونچائی پر کام کیا جا رہا ہو یا ایسی جگہ جہاں کام میں سہارے کی ضرورت ہو .

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

استعمال سے پہلے ، ہفتے میں ایک بار Sindh OSH Act 2017

کام شروع کرنے سے پہلے بیلٹ کا معائنہ کر لیں کہیں سے پھٹا یا کٹا ہوا تو نہیں



IEC 61230 اسٹینڈرڈ

گراؤنڈ اینڈ شارٹ :

حفاظتی ایریا : الیکٹریکل شک سے بچائو

خطرات اور اس سے حفاظت

لائن کو بند کرنے کے بعد گراؤنڈ اینڈ شارٹ کٹ استعمال کرنی چاہیے تاکہ ریٹرن کرنٹ یا غلطی سے پاور اون ہونے کی صورت میں کرنٹ لگنے سے محفوظ رہیں

احتیاط

استعمال کرتے ہوئے پہلے گراؤنڈ کریں اور پھر اسے لائن پر لگائیں اور اتارتے وقت تک پہلے لائن سے منقطع کرے اور پھر گراؤنڈ کو ہٹائیں

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

کام شروع کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ گراؤنڈنگ لیڈز کہیں سے خراب تو نہیں

LT – Short & Ground





ارک فلیش سے بچاؤ کا حفاظتی سامان

اینٹی فلیش ہڈ

حفاظتی ایریا چہرہ اور گردن



خطرات اور اس سے حفاظت

اینٹی فلیش ہڈ چہرے اور گردن کو الیکٹرک فلیش جس کی وجہ سے جلنے سے بچاتا ہے اس کا استعمال ہر لائیو کام پر کیا جاتا ہے ہے

ISO 11612 - 2015 اسٹینڈرڈ

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پھٹے ہوئے تو نہیں



ارک فلیش سے بچاؤ کا حفاظتی سامان

ارک فلیش سوٹ

حفاظتی ایریا : پورا بدن

خطرات اور اس سے حفاظت

ارک فلیش سوٹ ارک فلیش کی صورت میں جلنے اور دیگر اثرات سے بچاتا ہے

این ایف پی اے سٹینڈرڈ کے حساب سے مختلف ریٹنگ کے سوٹ استعمال کیے جاتے ہیں

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پھٹے ہوئے تو نہیں



IEC 61482

اسٹینڈرڈ



ارک فلیش سے بچاؤ کا حفاظتی سامان

ارک فلیش شرٹ

حفاظتی ایریا : بدن کا اوپری حصہ

خطرات اور اس سے حفاظت

ارک شرٹ بدن کے اوپری حصے کو ارک فلیش کی صورت میں جلنے سے بچاتا ہے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

IEC 61482

اسٹینڈرڈ

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پھٹے ہوئے تو نہیں





سیفٹی گوگلز آرک ویلڈنگ

حفاظتی ایریا: آنکھ



خطرات اور اس سے حفاظت

ویلڈنگ کے دوران سیفٹی گوگل پہنے جاتے ہیں تاکہ
آنکھ پر اثرات سے بچا جاسکے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

ANSI Z87.1

اسٹینڈرڈ

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ گوگل کی پٹی
چشمے کی اسکرین اور باقی اشیاء قابل استعمال ہیں یا نہیں

سیفٹی گوگلز گیس ویلڈنگ

حفاظتی ایریا: آنکھ



خطرات اور اس سے حفاظت

ویلڈنگ کے دوران سیفٹی گوگل پہنے جاتے ہیں تاکہ آنکھ پر اثرات سے بچا جاسکے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

اسٹینڈرڈ ANSI Z87.1 & Z49.1

کام شروع کرنے سے پہلے معائنہ کر لیں کہ گوگل کی پٹی چشمے کی اسکرین اور باقی اشیاء قابل استعمال ہیں یا نہیں



لائف سیونگ جیکٹ



حفاظتی ایریا : ڈوبنے سے بچاؤ

خطرات اور اس سے حفاظت

لائف سیونگ جیکٹ کا استعمال کشتی پر سفر کے دوران کیا جاتا ہے تاکہ ڈوبنے سے بچا جا سکے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

استعمال سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پنکچر نہ ہو
ہو نہ ہی کٹا ہوا یا پھٹا ہوا ہو

ISO 12402

اسٹینڈرڈ



لائف بوائے

حفاظتی ایریا : ڈوبنے سے بچاؤ



خطرات اور اس سے حفاظت

لائف بوائے کشتی میں موجود ہوتا ہے تاکہ ڈوبنے والے کو اس کے سہارے سے کشتی تک لایا جاسکے

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

استعمال سے پہلے معائنہ کر لیں کہ کہیں سے پنکچر نہ ہو

BS EN 14144:2003 اسٹینڈرڈ

COVID – 19 (FACE MASK, SANITIZER, TEMPERATURE GUN)





Complaint Handling with Safety Protocols

HSE-D



TOOLS & EQUIPMENT

لائو لائن ٹیسٹر



IEC 61243

اسٹینڈرڈ

حفاظتی ایریا : کرنٹ کی غیر موجودگی کی تصدیق

خطرات اور اس سے حفاظت

لائن پر کام کرنے سے پہلے لائیو لائن ٹیسٹر سے سپلائی کی غیر موجودگی کی تصدیق کر لیں

ٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور معیار

کام پر نکلنے سے پہلے ساکت میں چیک کر لیں کہ لائن ٹیسٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں

کام کی جگہ پر مندرجہ ذیل اقدام کریں

استعمال سے پہلے ٹیسٹ کر لیں

سپلائی کی غیر موجودگی کی تصدیق کریں

استعمال کے بعد ٹیسٹ کرنا

ٹیسٹ لیپ



سپلائی کی موجودگی اور کرنٹ کی کمی بیشی چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Screw Driver Set



مختلف اقسام کے پیچ کس استعمال ہو سکتے ہیں۔
یہ پیچ کو ٹائٹ یا ڈھیلا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Plier



IEC 60900

اسٹینڈرڈ

پلاس کی مختلف اقسام تار کو مضبوطی سے پکڑنے، چھیلنے اور کاٹنے کے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں

Spanner




DIN 3120, ISO 1174

اسٹینڈرڈ

مختلف سائز کے نٹ اور بول ٹائٹ کرنے یا کھولنے کے کام میں استعمال ہوتے ہیں

Pipe Adjustable wrench



پائپ کو باہم جوڑنے یا ٹائٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Blade Cutter



چیزوں کو کاٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Ratchet 6" , 8"



تار یا کیبل کو مضبوطی سے پکڑنے اور کسنے کے کام میں استعمال ہوتا ہے

Wire Grip (Come Along)



اے بی سی کیبل کو مضبوطی سے پکڑنے اور کھینچنے کے کام میں استعمال ہوتا ہے

Hacksaw Frame with Blade size 12"



مختلف اقسام کی کٹنگ کے لیے
استعمال ہوتا ہے

Files



چیزوں کو گھسنے کے کام آتا ہے

Fuse Puller



فیوز پلر فیوز نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں

Emergency Light



ایمرجنسی لائٹ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جہاں روشنی کی مقدار اتنی کم ہو یا نہ ہو جو کام کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنے

Pickaxe



Shovel



کھدائی اور ریتی کے مختلف کاموں میں استعمال ہوتے ہیں

Measuring tape (50 ft)



ناپنے یا پیمائش کے لئے استعمال ہوتی ہے

Crimping Machine Hand operated



DIN 48083

اسٹینڈرڈ



کریمنگ ٹول لگ پنچ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Drill Machine



ڈرل مشین سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے

Manila Rope 3 Strands 1" Diameter



سامان کو اس کے ذریعہ باندھ کر نیچے سے اوپر
لے جایا جاتا ہے

Grinder Cutter



بریکیٹ و غیرہ کو کاٹنے اور پالش یا رگڑنے کے کام میں استعمال ہوتا ہے اس کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ڈسک کے آگے گارڈ موجود ہو

Battery operated wood cutter



پاور لائن پر یا اس کے قریب موجود درخت کی شاخوں کو کاٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

Insulated Tool Kit – 1000 Volts - IEC 60900

IEC 60900 اسٹینڈرڈ

انسولیٹیڈ ٹول کا استعمال فلیش یا الیکٹریکل
شاک کے خطرے کو کم کر دیتا ہے



Minus (Flat-head) Screw Driver



Cross Slotted Screw Driver



Insulated Single Open Ended Spanner

Drop Tool Kit



Finger Saver



Holster



Cable Locator



IEC 61010

Surge Generator



IEC 61000

Earth Tester



IEC 61010-1



MTL Mounted Tower
Ladder



Aerial Working Platform (AWP)



سیفٹی کونز

حفاظتی ایریا : کام کی جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے

خطرات اور اس سے حفاظت

سیفٹی کونز گاڑی میں موجود ہوتی ہیں یہ کام کی جگہ کو غیر متعلقہ داخلے سے محفوظ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں سیفٹی کونز پر چمکدار پٹی لگی ہوتی ہے تاکہ دور سے یا کم روشنی میں یا رات میں باسانی نظر آسکیں



یاد رکھیں

1. خطرات اور حادثات کو کم کرنے کے لئے HSE کے اصولوں پر عمل کریں۔
2. آرگنائزیشن میں HSE مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھیں۔
3. سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی بنیادی معلومات اور اس کی آگاہی۔
4. PPE/SPE کا استعمال اور استعمال سے پہلے ٹیسٹ کریں۔
5. خطرے کو کم کرنے کیلئے سائٹ پر TBT (TRIC) اور زندگی بچانے کے قواعد کی پیروی کریں۔



Q&A SESSION